

ハイファイ堂では、海外製スピーカーのリフレッシュメンテナンスを行っています。以下が料金表（税込み）です。

商品名	スピーカー全塗装 (ペア料金) ※損傷が激しい箇所 の補修は別途料金 スピーカー全塗装 (ペア料金) ※損傷が激しい箇所 の補修は別途料金	研磨オイル仕上げ (ペア料金) ※損傷が激しい箇所 の補修は別途料金研 磨オイル仕上げ (ペア 料金) ※損傷が激しい箇所 の補修は別途料金					サランネット交換 (ペア料金) ※張り替えやフレー ムの補修は別途料金 ※Tannoy製品はクリ ーニングとなります (ABCDEシリーズ除く) サランネット交換 (ペア料金) ※張り替えやフレー ムの補修は別途料金	サランネット 製作 (ペア料 金)※	エッジ交換 (ペア) ※	ユニットオ ーバーホール (エ ッジ交換含む)	脱着料(ペア) ※	引取設置料 (近郊で、設置 場所が1階の場合) 引取設置料 (近郊で、設置 場所が1階の場合)
			フロントバッフ	リアバッフル	ハカマ	SET						
JBL 4311グレー	30,000	×	10,000	10,000	×	15,000	15,000	20,000	×	×	10,000	10,000
JBL 4312木目	×	30,000	10,000	10,000	×	15,000	15,000	20,000	×	×	10,000	10,000
JBL 4320,4331	60,000	50,000	25,000	20,000	5,000		25,000	50,000	40,000(Unit2本)	×	10,000	20,000
JBL 4333	50,000	50,000	25,000	20,000	5,000		25,000	50,000	40,000(Unit2本)	×	20,000	20,000
JBL 4343グレーA/B	50,000/55,000	×	25,000	20,000	×	40,000	25,000	65,000	80,000(Unit4本)	×	20,000	20,000
JBL 4343木目	×	50,000	25,000	20,000	×	40,000	25,000	65,000	80,000(Unit4本)	×	20,000	20,000
JBL 4344	×	50,000	25,000	20,000	×	40,000	25,000	65,000	80,000(Unit4本)	×	20,000	20,000
JBL 4345	×	50,000	30,000	25,000	10,000		25,000	70,000	80,000(Unit4本)	×	20,000	別途
JBL 4350グレー	80,000	×	35,000	30,000	15,000		50,000	80,000(Unit4本)	×	20,000	別途	
JBL 4350木目	×	80,000					50,000	80,000(Unit4本)	×	20,000	別途	
JBL K2 M9500	550,000	×	×	×	×	×	35,000	80,000(Unit4本)	×	30,000	別途	
JBL OLYMPUS(格子別途)JBL OLYMP	×	60,000	25,000	20,000	10,000		×	300,000	40,000(Unit2本)	×	20,000	別途
JBL L65Jubal	×	20,000	10,000	10,000	5,000	20,000	25,000	40,000(Unit2本)	×	10,000	10,000	
JBL L101ランサー	×	20,000					100,000	40,000(Unit2本)	×	10,000	20,000	
JBL L150	×	40,000	15,000	10,000	5,000		25,000	80,000(Unit4本)	×	10,000	20,000	
JBL パラゴン	×	状態により相談	×	×	×	相談	×	40,000(Unit2本)	×	30,000	別途	
ALTEC A5/A7(ホーン別途)	80,000	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	40,000	
ALTEC 612C	50,000	×	×	×	×	×	25,000	×	×	10,000	20,000	
ALTEC 620A	×	70,000	×	20,000	×		25,000	×	×	10,000	20,000	
ALTEC 620B	×	70,000	×	20,000	×		25,000	×	×	10,000	20,000	
TANNOY AUTOGRAPH/GRF	100,000/90,000	×	20,000	30,000	外装に込み		80,000	×	×	80,000から	30,000	別途
TANNOY SuperRedMonitor	×	60,000	×	20,000	10,000		×	×	×	80,000から	10,000	20,000
TANNOY CANTERBURY 15	×	80,000	×	×	×		40,000	×	×	80,000から	10,000	20,000
TANNOY RectangularYork	60,000	×	×	外装に込み	外装に込み		×	×	×	80,000から	10,000	20,000
TANNOY ARDENチーク/ウォル	50,000	50,000	20,000	20,000	10,000	40,000	30,000	×	×	80,000から	10,000	20,000
TANNOY STIRLINGスタンド有/無	×	50,000/40,000	×	10,000	×		40,000/30,000	×	×	80,000から	10,000	20,000
TANNOY Westminster	×	100,000	×	×	×		60,000	×	×	80,000から	30,000	別途

スピーカー端子交換は、別途（20,000～40,000円）となります。詳しくは、スタッフにお問い合わせください。

※エッジ交換または、ネットワークコンデンサー交換または、アッテネーター交換を希望される場合は、脱着費を申し受けます。

訪問診断

・基本料金￥40,000 (出張料・・・￥20,000/2人・1日 + 診断料・・・￥20,000)

※当社指定のプレーヤー・アンプ持込みでお客様宅のシステム・スピーカーの各ユニットに異常がないか調査させていただきます。

※4343やPARAGONなど様々なヴィンテージスピーカーは、チェックの際バッフルやユニットなどの脱着を行うため、1日作業・2名態勢でのお伺いを基本とさせていただいております。

ネットワーク点検および基本メンテの内容

各部状態チェック。ネットワーク周波数特性計測チェック。切替えスイッチ類の接点を洗浄/みがき。
スピーカー端子のサビ取り/洗浄と絶縁ワッシャ類交換。内部のコネクタ類の交換or洗浄orはんだ化。

商品名	ネットワーク点検および基本メンテ +アッテネータ接点洗浄	ネットワーク点検および基本メンテ +アッテネータ新品交換	脱着料(ペア) ※	引取設置料 (近郊で、 設置場所が1 階の場合)	ネットワーク点検および基 本メンテ +アッテネータ交換 +ネットワークコンデンサ 交換 (脱着費込み)
JBL高域用3105,N7000,N2400等	×	23,000	×	×	30,000
JBL低域用3110,LX5,N1200等	20,000	×	×	×	50,000
JBL 4311グレー	×	26,000	10,000	10,000	50,000
JBL 4312木目	×	26,000	10,000	10,000	50,000
JBL 4331	×	32,000	10,000	20,000	60,000
JBL 4333	×	37,000	20,000	20,000	80,000
JBL 4343グレー	×	42,000	20,000	20,000	100,000
JBL 4343木目	×	42,000	20,000	20,000	100,000
JBL 4344	×	40,000	20,000	20,000	80,000
JBL 4345	×	40,000	20,000	別途	80,000
JBL 4350グレー	×	25,000	20,000	別途	60,000
JBL 4350木目	×	25,000	20,000	別途	60,000
JBL K2 M9500(ATなし)	×	×	30,000	別途	120,000
JBL OLYMPUS(LX5)	20,000	×	20,000	別途	60,000
JBL L65 Jubal(3way)	×	26,000	10,000	10,000	60,000
JBL L101ランサー(LX10)	×	23,000	10,000	20,000	30,000
JBL L150(3way)	×	26,000	10,000	20,000	60,000
JBL パラゴン(LX5+N7000)	×	43,000	30,000	別途	100,000
ALTEC A5/A7(N-500-F/N501-8A)	20,000	×	10,000	40,000	50,000
ALTEC 612C(604-8G)	×	26,000	10,000	20,000	50,000
ALTEC 620A(604-8G)	×	26,000	10,000	20,000	50,000
ALTEC 620B(604-8H)	20,000	×	10,000	20,000	50,000
TANNOY Autograph,GRF	20,000	×	30,000	別途	75,000
TANNOY SuperRedMonitor	20,000	×	10,000	20,000	55,000
TANNOY CANTERBURY 15	20,000	×	10,000	20,000	60,000
TANNOY Rectangular York(端子交換)	22,000	×	10,000	20,000	55,000
TANNOY ARDEN(端子交換)	22,000	×	10,000	20,000	55,000
TANNOY STIRLING	×	25,000	10,000	20,000	55,000
TANNOY Westminster	20,000	×	30,000	別途	100,000

※エッジ交換または、ネットワークコンデンサー交換または、アッテネーター交換を希望される場合は、脱着費を申し受けます。