

ハイファイ堂では、海外製スピーカーのリフレッシュメンテナンスを行っています。以下が料金表（税込み）です。

商品名	スピーカー全塗装 (ベア料金) ※損傷が激しい箇所の補修は別途料金 スピーカー全塗装 (ベア料金) ※損傷が激しい箇所の補修は別途料金	研磨オイル仕上げ (ベア料金) ※損傷が激しい箇所の補修は別途料金 研磨オイル仕上げ (ベア料金) ※損傷が激しい箇所の補修は別途料金	塗装 (ベア料金)				サラネット交換 (ベア料金) ※張り替えやフレームの補修は別途料金 ※Tannoy製品はクリーニングとなります (ABCDEシリーズ除く) サラネット交換 (ベア料金) ※張り替えやフレームの補修は別途料金	サラネット製作 (ベア料金)	エッジ交換 (ベア) ※	ユニットオーバーホール (エッジ交換含む)	脱着料(ベア) ※	引取設置料 (近郊で、設置場所が1階の場合) 引取設置料 (近郊で、設置場所が1階の場合)
			フロントバッフル	リアバッフル	ハカマ	SET						
JBL 4311グレー	30,000	×	10,000	10,000	×	15,000	15,000	20,000	×	×	10,000	10,000
JBL 4312木目	×	30,000	10,000	10,000	×	15,000	15,000	20,000	×	×	10,000	10,000
JBL 4320,4331	60,000	50,000	25,000	20,000	5,000		25,000	50,000	40,000(Unit2本)	×	10,000	20,000
JBL 4333	50,000	50,000	25,000	20,000	5,000		25,000	50,000	40,000(Unit2本)	×	20,000	20,000
JBL 4343グレーA/B	50,000/55,000	×	25,000	20,000	×	40,000	25,000	65,000	80,000(Unit4本)	×	20,000	20,000
JBL 4343木目	×	50,000	25,000	20,000	×	40,000	25,000	65,000	80,000(Unit4本)	×	20,000	20,000
JBL 4344	×	50,000	25,000	20,000	×	40,000	25,000	65,000	80,000(Unit4本)	×	20,000	20,000
JBL 4345	×	50,000	30,000	25,000	10,000		25,000	70,000	80,000(Unit4本)	×	20,000	別途
JBL 4350グレー	80,000	×	35,000	30,000	15,000		50,000	×	80,000(Unit4本)	×	20,000	別途
JBL 4350木目	×	80,000					50,000	×	80,000(Unit4本)	×	20,000	別途
JBL K2 M9500	550,000	×	×	×	×	×	35,000	×	80,000(Unit4本)	×	30,000	別途
JBL OLYMPUS(格子別途)JBL OLYMP	×	60,000	25,000	20,000	10,000		×	300,000	40,000(Unit2本)	×	20,000	別途
JBL L65Juba1	×	20,000	10,000	10,000	5,000	20,000	25,000	×	40,000(Unit2本)	×	10,000	10,000
JBL L101ランサー	×	20,000					×	100,000	40,000(Unit2本)	×	10,000	20,000
JBL L150	×	40,000	15,000	10,000	5,000		25,000	×	80,000(Unit4本)	×	10,000	20,000
JBL パラゴン	×	状態により相談	×	×	×	ロード・リア・底面要相談	×	×	40,000(Unit2本)	×	30,000	別途
ALTEC A5/A7(ホーン別途)	80,000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	40,000
ALTEC 612C	50,000	×	×	×	×	×	25,000	×	×	×	10,000	20,000
ALTEC 620A	×	70,000	×	20,000	×		25,000	×	×	×	10,000	20,000
ALTEC 620B	×	70,000	×	20,000	×		25,000	×	×	×	10,000	20,000
TANNOY AUTOGRAPH/GRF	100,000/90,000	×	20,000	30,000	外装に込み		80,000	×	×	80,000から	30,000	別途
TANNOY SuperRedMonitor	×	60,000	×	20,000	10,000		×	×	×	80,000から	10,000	20,000
TANNOY CANTERBURY 15	×	80,000	×	×	×		40,000	×	×	80,000から	10,000	20,000
TANNOY RectangularYork	60,000	×	×	外装に込み	外装に込み		×	×	×	80,000から	10,000	20,000
TANNOY ARDENチーク/ウォール	50,000	50,000	20,000	20,000	10,000	40,000	30,000	×	×	80,000から	10,000	20,000
TANNOY STIRLINGスタンド有/無	×	50,000/40,000	×	10,000	×		40,000/30,000	×	×	80,000から	10,000	20,000
TANNOY Westminster	×	100,000	×	×	×		60,000	×	×	80,000から	30,000	別途

スピーカー端子交換は、別途（20,000～40,000円）となります。詳しくは、スタッフにお問い合わせください。

※エッジ交換または、ネットワークコンデンサー交換または、アッテネーター交換を希望される場合は、脱着費を申し受けます。

訪問診断

・基本料金¥40,000 （出張料・・・¥20,000／2人・1日＋診断料・・・¥20,000）

※当社指定のプレーヤー・アンプ持込みでお客様宅のシステム・スピーカーの各ユニットに異常がないか調査させていただきます。

※4343やPARAGONなど様々なヴィンテージスピーカーは、チェックの際バッフルやユニットなどの脱着を行うため、1日作業・2名態勢でのお伺いを基本とさせていただきます。

海外製スピーカメンテナンスのご案内 2020/01/15改訂

ネットワーク点検および基本メンテの内容

各部状態チェック。ネットワーク周波数特性計測チェック。切替えスイッチ類の接点を洗浄/みがき。
スピーカー端子のサビ取り/洗浄と絶縁ワッシャ類交換。内部のコネクタ類の交換or洗浄orはんだ化。

商品名	ネットワーク点検および基本メンテ +アッテネータ接点洗浄	ネットワーク点検および基本メンテ +アッテネータ新品交換	脱着料(ペア) ※	引取設置料 (近郊で、 設置場所が1 階の場合)	ネットワーク点検および基本メンテ +アッテネータ交換 +ネットワークコンデンサ交換 (脱着費込み)
JBL 高域用3105,N7000,N2400等	×	23,000	×	×	30,000
JBL 低域用3110,LX5,N1200等	20,000	×	×	×	50,000
JBL 4311グレー	×	26,000	10,000	10,000	50,000
JBL 4312木目	×	26,000	10,000	10,000	50,000
JBL 4331	×	32,000	10,000	20,000	60,000
JBL 4333	×	37,000	20,000	20,000	80,000
JBL 4343グレー	×	42,000	20,000	20,000	100,000
JBL 4343木目	×	42,000	20,000	20,000	100,000
JBL 4344	×	40,000	20,000	20,000	80,000
JBL 4345	×	40,000	20,000	別途	80,000
JBL 4350グレー	×	23,000	20,000	別途	60,000
JBL 4350木目	×	23,000	20,000	別途	60,000
JBL K2 M9500(ATTなし)	×	×	30,000	別途	120,000
JBL OLYMPUS(LX5)	20,000	×	20,000	別途	60,000
JBL L65 Jubal(3way)	×	30,000	10,000	10,000	60,000
JBL L101ランサー(LX10)	×	23,000	10,000	20,000	30,000
JBL L150(3way)	×	30,000	10,000	20,000	60,000
JBL パラゴン(LX5+N7000)	×	43,000	30,000	別途	100,000
ALTEC A5/A7(N-500-F/N501-8A)	20,000	×	10,000	40,000	50,000
ALTEC 612C(604-8G)	×	26,000	10,000	20,000	50,000
ALTEC 620A(604-8G)	×	26,000	10,000	20,000	50,000
ALTEC 620B(604-8H)	20,000	×	10,000	20,000	50,000
TANNOY Autograph,GRF	20,000	×	30,000	別途	75,000
TANNOY SuperRedMonitor	20,000	×	10,000	20,000	55,000
TANNOY CANTERBURY 15	20,000	×	10,000	20,000	60,000
TANNOY Rectangular York(端子交換)	22,000	×	10,000	20,000	55,000
TANNOY ARDEN(端子交換)	22,000	×	10,000	20,000	55,000
TANNOY STIRLING	×	25,000	10,000	20,000	55,000
TANNOY Westminster	20,000	×	30,000	別途	100,000

※エッジ交換または、ネットワークコンデンサー交換または、アッテネーター交換を希望される場合は、脱着費を申し受けます。