

ハイファイ堂では、海外製スピーカーのリフレッシュメンテナンスを行っています。以下が料金表（税込み）です。

商品名	スピーカー全塗装（ペア料金） ※損傷が激しい箇所の補修は別途料金 ※全面バッフル、リア塗装は追加料金 20,000円	研磨オイル仕上げ（ペア料金） ※張り替えやフレームの補修は別途料金 ※Tannoy製品はクリーニングとなります	サランネット交換（ペア料金） ※ユニット製作（ペア料金）	エッジ交換（ペア）	ユニットオーバーホール（エッジ交換含む）	スピーカー内ネットワークコンデンサー交換（ペア価格）	アッテネーター交換（ペア料金）	脱着料(ペア)※	引取設置料（近郊で設置場所が1階の場合）	スピーカー内ネットワークコンデンサー交換+アッテネーター交換（ペア料金脱着費込み）
JBL 4311グレー	30,000	×	15,000	20,000	×	×	×	10,000	10,000	50,000
JBL 4312木目	×	20,000	15,000	20,000	×	×	×	10,000	10,000	50,000
JBL 4320, 433 1	40,000	30,000	25,000	50,000	40,000(Unit2本)	×	40,000	30,000	10,000	20,000
JBL 4333	40,000	30,000	25,000	50,000	40,000(Unit2本)	×	65,000	30,000	20,000	20,000
JBL 4343グレー	50,000	×	25,000	65,000	80,000(Unit4本)	×	85,000	31,800	20,000	20,000
JBL 4343木目	×	30,000	25,000	65,000	80,000(Unit4本)	×	85,000	31,800	20,000	20,000
JBL 4344	×	30,000	25,000	65,000	80,000(Unit4本)	×	65,000	31,800	20,000	20,000
JBL 4345	×	40,000	25,000	70,000	80,000(Unit4本)	×	65,000	31,800	20,000	別途 80,000
JBL 4350グレー	60,000	×	50,000	×	80,000(Unit4本)	×	45,000	24,800	20,000	別途 60,000
JBL 4350木目	×	60,000	50,000	×	80,000(Unit4本)	×	45,000	24,800	20,000	別途 60,000
JBL K2 M9500	550,000	×	35,000	×	80,000(Unit4本)	×	100,000	×	30,000	別途 120,000
JBL OLYMPUS	×	60,000	×	300,000	40,000(Unit2本)	×	×	20,000	別途	×
JBL L65Jubal	×	40,000	25,000	×	40,000(Unit2本)	×	×	10,000	10,000	60,000
JBL L101ランサー	×	40,000	×	100,000	40,000(Unit2本)	×	×	10,000	20,000	30,000
JBL L150	×	30,000	25,000	×	80,000(Unit4本)	×	×	10,000	20,000	60,000
JBL パラゴン	×	状態により相談	×	×	40,000(Unit2本)	×	×	30,000	別途	100,000
ALTEC A5/A7	60,000	×	×	×	×	×	×	10,000	40,000	50,000
ALTEC 612C	40,000	×	25,000	×	×	×	×	10,000	20,000	50,000
ALTEC 620A	×	50,000	25,000	×	×	×	×	10,000	20,000	35,000
ALTEC 620B	×	50,000	25,000	×	×	×	×	10,000	20,000	50,000
TANNOY AUTOGRAPH, GRF	×	60,000	×	×	×	80,000から	100,000	×	30,000	別途 120,000
TANNOY SuperRedMonitor	×	50,000	×	×	×	80,000から	×	×	10,000	20,000
TANNOY CANTERBURY 15	×	50,000	40,000	×	×	80,000から	×	×	10,000	20,000
TANNOY RectangularYor	×	30,000	×	×	×	80,000から	×	×	10,000	20,000
TANNOY ARDEN	×	30,000	30,000	×	×	80,000から	×	×	10,000	20,000
TANNOY STIRLING	×	30,000	×	×	×	80,000から	×	×	10,000	20,000
TANNOY Westminster	×	80,000	60,000	×	×	80,000から	×	20,000	別途	100,000
TANNOY HPD以降						80,000から	55,000	×	10,000~20,000	×
TANNOY GOLD						80,000から	60,000	×	10,000~20,000	×
TANNOY RED						80,000から	70,000	×	10,000~20,000	×

スピーカー端子交換は、別途（20,000~40,000円）となります。詳しくは、スタッフにお問い合わせください。

※エッジ交換または、ネットワークコンデンサー交換または、アッテネーター交換を希望される場合は、脱着費を申し受けます。

訪問診断

・基本料金￥40,000（出張料・・・￥20,000/2人・1日+診断料・・・￥20,000）

※ヨウジドリノレーヤー・ノノ付込み、お荷物セリソングヘム・ヘニーノーリセーツトに共モハノイハ、詞直セ、いいにこよ。

※4343やPARAGONなど様々なヴィンテージスピーカーは、チェックの際バッフルやユニットなどの脱着を行うため、1日作業・2名態勢でのお伺いを基本とさせていただいております。